

Fecha Inspeccion: 3/7/2023 22:40:00



**INSPECCION EQUIPO GENERAL**

Nombre transportista: RCL  
Nombre planta: PLANTA LA GREDA  
PATENTE TRACTO / CAMION: SH.FW-18  
HORA inspeccion: 22:45 horas  
NOMBRE CONDUCTOR: Pablo Gallardo Pereira

Nombre conductor: No seleccionado  
KILOMETRAJE TRACTO: 127034  
PATENTE SEMI REMOLQUE: PW.ZB-63


**Resolución: Rechazado**

TIPO CONTRAVENCIÓN	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DOCUMENTOS		
EPP y PRESENTACION PERSONAL		
EQUIPO (CAMELLON)		
EQUIPO (VUELTA DE PERRO)		
NO PRESENTA: Alarma de reversa audible (Camion y Semi)	Grave	Si
TRACTO / CABINA		
Observaciones: Alarma de reversa del tracto camión, sin señal audible. Inspector mecanico: Juan Escobar Ceballos		

Reporado OT 59808

OT 59808

Base Illapel

		RED CARGO LOGISTICA S.A.	
		ETCON-R-MAN-03: ORDEN DE TRABAJO PHP	
VERSION	FECHA APROBACION	PAGINA DE LA SECCION	
00	29/09/2017	1/1	
GENERADO POR		APROBADO POR	
ENCARGADO DE MANTENCION DE BASE		GERENTE DE MANTENCION	

**OT:59808**

PATENTE:	SHFW18	BASE DE REPARACION:	E.T. ILLAPEL (PELAMBRE)
CONDUCTOR:	SIN CONDUCTOR	FECHA SOLICITUD:	04/07/2023
MARCA:	MERCEDES BENZ	MODELO:	NEW ACTROS 2645 (EURO 5)
N MOTOR:		CHASIS (VIN):	W1T963424P0595505
AÑO:	2022	KILOMETRAJE:	127.220
SUPERVISOR:	PABLO VILCHES	FLOTA:	ENEX CONCON
USUARIO:	MILLAPEL	ESTADO:	CERRADA
SOLICITADO POR:	MILLAPEL		

**Detalle de Defectos**

Defecto	Descripcion	Mecanico	Observacion
ACCESORIOS	SE INSTALA ALARMA DE RETROCESO	P.Vilches	SE INSTALA ALARMA DE RETROCESO
ELECTRICO	SE CAMBIA 4 AMPOLLETAS LUZ POSICION	P.Vilches	SE CAMBIAN 4 AMPOLLETAS GLOBO CHICO PATA PAREJA 1 CONTACTO 24V

**Repuestos a Utilizar**

Repuesto	Cantidad Solicitada

**Servicios Adicionales**

Descripcion del Servicio	Cantidad Solicitada

Fecha Entrada: Fecha Tiempo: Observaciones:

*Departamento de Operaciones*  
*Red Cargo Logística S.A.*

FIRMA OPERACIONES:

FIRMA ENCARGADO MANTENCION