

Fecha Inspeccion: 13/6/2023 21:55:00



### INSPECCION EQUIPO GENERAL

Nombre transportista: RCL  
Nombre planta: PLANTA LA GREDA  
PATENTE TRACTO / CAMION: LTDJ - 57  
HORA inspeccion: 22.01  
NOMBRE CONDUCTOR: PEDRO CEBALLOS DIAZ

Nombre conductor: No seleccionado  
KILOMETRAJE TRACTO: 592045  
PATENTE SEMI REMOLQUE: KDJH - 22


**Resolución: Rechazado**

TIPO CONTRAVENCIÓN	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DOCUMENTOS		
EPP y PRESENTACION PERSONAL		
EQUIPO (CAMELLON)		
EQUIPO (VUELTA DE PERRO)		
Pértiga no funciona	Grave	Si
TRACTO / CABINA		
Observaciones: Pertiga no funciona Inspector Mecanico Juan Carlos Jorquera Robles		

Reporado: 58763 OT

Departamento de  
Red de Operaciones  
Logística S.A.

OT 58763

		RED CARGO LOGISTICA S.A.
		ETCON-R-MAN-03: ORDEN DE TRABAJO PHP
VERSION	FECHA APROBACION	PAGINA DE LA SECCION
00	29/09/2017	1/1
GENERADO POR		APROBADO POR
ENCARGADO DE MANTENCION DE BASE		GERENTE DE MANTENCIÓN

**OT:58763**

PATENTE:	LTDJ57	BASE DE REPARACION:	E.T. ILLAPEL (PELAMBRE)
CONDUCTOR:	SIN CONDUCTOR	FECHA SOLICITUD:	14/06/2023
MARCA:	FREIGHTLINER	MODELO:	NEW CASCADIA 116
N MOTOR:		CHASIS (VIN):	3AKJHPDV8KSKR8002
AÑO:	2019	KILOMETRAJE:	592.886
SUPERVISOR:	PABLO VILCHES	FLOTA:	ENEX CONCON
USUARIO:	MILLAPEL	ESTADO:	CERRADA
SOLICITADO POR:	MILLAPEL		

**Detalle de Defectos**

Defecto	Descripcion	Mecanico	Observacion
ACCESORIOS	PERTIGA NO FUNCIONA	Pablo Vilches	SE REPARA PERTIGA

**Repuestos a Utilizar**

Repuesto	Cantidad Solicitada

**Servicios Adicionales**

Descripcion del Servicio	Cantidad Solicitada

Fecha Entrada: Fecha Termino: Observaciones:


  
 Departamento de Operaciones  
 Red Cargo Logística S.A.  
 FIRMA OPERACIONES:


  
 FIRMA ENCARGADO MANTENCION